

# Mezclas secas a base de perlita

## Instrucciones de uso




Verter previamente 0,6 litros de agua por 1 kilogramo de mezcla en un recipiente vacío, en función del tamaño/peso de la bolsa.



Abra a bolsa y colóquela en el recipiente.




Empezar a agitar con un mezclador a no más de 600 rpm durante 2 minutos hasta obtener una masa homogénea.



Para comprobar la calidad, tome una pequeña cantidad de la mezcla con el aparato y déle la vuelta. Si la masa se enciende/permanece en el aparato, la mezcla está lista.



Si es necesario, añada una pequeña cantidad de agua. No licuar la masa.



Cuando la mezcla esté mezclada al 100% con el agua, déjala reposar durante 5 minutos y la mezcla estará lista para usar.

**Nota:** Antes de comenzar los trabajos de enlucido es necesario lavar la superficie con agua para eliminar el polvo y las partículas mecánicas.



 [info@perlite.pt](mailto:info@perlite.pt)

 [www.perlite.pt](http://www.perlite.pt)

